


76 - AUMALE - Eglise Saint - Pierre et Saint - Paul
ETUDE PRELIMINAIRE

Etude : 2003

Maître de l'Ouvrage : D.R.A.C. Haute Normandie
Architecte de l'opération : D. MOUFLE, A.C.M.H.
Architecte assistant : H. DUWIG, A.P. (pour l'étude)



Façade Sud



Plan des sols




Nef


L'objectif de cette étude préliminaire, relative à cette église remontant au XV^e, était de recenser l'ensemble des désordres et le coût des travaux.

Les interventions proposées ont été hiérarchisées par ordre d'urgence :

- Priorité n° 1 : chevet (chutes de pierres).
- Priorité n° 2 : portail sud (altération irréversible des décors sculptés).
- Priorité n° 3 : clocher (déformations structurelles).



Coupe longitudinale



Façade Sud